

Gesamtpreise für Scheibenaustausch

Stand 02 | 2018

Dachfensterservice Gerstenberg GbR

Lagesche Straße 60
D-32108 Bad Salzuflen

Telefon: 05222 / 21200

Mobil: 0171 / 4868648

E-Mail: info@dachfenster-service.de

WWW: www.dachfenster-service.de



DACHFENSTER-SERVICE
GERSTENBERG

VELUX®

Gesamtpreise für Scheibenaustausch durch Dachfensterservice Gerstenberg GbR

Ermittlung der Fensterdaten


Ihren Fenstertyp, die Fenstergröße und die Scheibe, die sich jetzt in Ihrem Fenster befindet, entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Fensters.

Dieses befindet sich in der Regel oben rechts am Fensterflügel hinter der Griffleiste und ist bei geöffnetem Fenster sichtbar.

Anhand der Fenstergröße und des Scheibentyps können Sie der Tabelle den Scheibenpreis - inklusive Anfahrt und Einsatz unseres Kundendiensttechnikers - entnehmen.



ab Mai 2013



- 1 - Fenstertyp
- 2 - Fenstergröße
- 3 - Scheibentyp (letzten 2 Ziffern)
- 4 - Seriennummer

1 Für Fenstertypen: GEL, GDL, GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GTL, GTU, GIL, GIU, VEA, VEB, VEC - gefertigt ab Mai 2013

Preisangaben: mager = ohne Mehrwertsteuer, fett = einschließlich 19% MwSt. (gerundet auf volle Euro).

Die Preise verstehen sich inkl. der neuen Scheibe und Entsorgung der alten Scheibe sowie Anfahrt und Arbeitszeit des Servicetechnikers, exklusive benötigtes Kleinmaterial.

2 Fenstergröße	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
3 Scheibentypen (Stärke)																			
5-STAR (24 mm) --60*	249,- 297,-	259,- 308,-	345,- 411,-	287,- 342,-	297,- 354,-	409,- 487,-	357,- 425,-	358,- 426,-	422,- 502,-	456,- 542,-	433,- 515,-	476,- 566,-	487,- 579,-	460,- 547,-	518,- 616,-	575,- 684,-	440,- 523,-	598,- 711,-	656,- 780,-
THERMO-STAR (24 mm) --59	209,- 249,-	215,- 256,-	235,- 280,-	215,- 256,-	231,- 275,-	249,- 297,-	233,- 277,-	303,- 360,-	318,- 378,-	325,- 387,-	320,- 381,-	332,- 395,-	342,- 407,-	328,- 390,-	350,- 416,-	366,- 435,-	333,- 396,-	369,- 439,-	381,- 453,-

Wichtige Hinweise:

In den folgenden Fällen wird beim Scheibenaustausch Zusatzmaterial benötigt, welches noch nicht im Endpreis berücksichtigt ist:

Für den Austausch einer 16-mm- oder THERMO-STAR-Scheibe gegen eine 5-STAR-Scheibe werden bei VELUX Klapp-Schwing-Fenstern stärkere Federn benötigt.

Bei zerstörter Außenscheibe wird gegebenenfalls eine neue Glasabdeckung benötigt. Preise erhalten Sie telefonisch bei uns.

Sollten Sie Ihre Fenstergröße oder Ihren Scheibentyp nicht in diesem Dokument wiederfinden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Kontakt Dachfenster Service Gerstenberg GbR:

Telefon: 05222 / 21200
 Mobil: 0171 / 4868648 (auch via WhatsApp)
 E-Mail: info@dachfenster-service.de




Gesamtpreise für Scheibenaustausch durch Dachfensterservice Gerstenberg GbR

Ermittlung der Fensterdaten

Ihren Fenstertyp, die Fenstergröße und die Scheibe, die sich jetzt in Ihrem Fenster befindet, entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Fensters. Dieses befindet sich in der Regel oben rechts am Fensterflügel hinter der Griffleiste und ist bei geöffnetem Fenster sichtbar.

Anhand der Fenstergröße und des Scheibentyps können Sie der Tabelle den Scheibenpreis - inklusive Anfahrt und Einsatz unseres Kundendiensttechnikers - entnehmen.



- 1 - Fenstertyp
- 2 - Fenstergröße
- 3 - Scheibentyp (letzten 2 Ziffern)
- 4 - Seriennummer

1 Für Fenstertyp: VL-Y, VU-Y, VKU-Y

Preisangaben: mager = ohne Mehrwertsteuer, fett = einschließlich 19% MwSt. (gerundet auf volle Euro).

Die Preise verstehen sich inkl. der neuen Scheibe und Entsorgung der alten Scheibe sowie Anfahrt und Arbeitszeit des Servicetechnikers, exklusive benötigtes Kleinmaterial.

2 Fenstergröße	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99
3 Scheibentypen (Stärke)														
THERMO-STAR (24 mm) --59	214,- 255,-	229,- 273,-	234,- 279,-	250,- 298,-	247,- 294,-	260,- 310,-	273,- 325,-	348,- 414,-	358,- 426,-	361,- 429,-	370,- 440,-	382,- 454,-	386,- 459,-	399,- 475,-

Wichtige Hinweis:

In den folgenden Fällen wird beim Scheibenaustausch Zusatzmaterial benötigt, welches noch nicht im Endpreis berücksichtigt ist:

Bei zerstörter Außenscheibe wird gegebenenfalls eine neue Glasabdeckung benötigt. Preise erhalten Sie telefonisch über uns.

Sollten Sie Ihre Fenstergröße oder Ihren Scheibentyp nicht in diesem Dokument wiederfinden, setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Kontakt Dachfenster Service Gerstenberg GbR:

Telefon: 05222 / 21200
 Mobil: 0171 / 4868648 (auch via WhatsApp)
 E-Mail: info@dachfenster-service.de




Gesamtpreise für Scheibenaustausch durch Dachfensterservice Gerstenberg GbR

Ermittlung der Fensterdaten

Ihren Fenstertyp, die Fenstergröße und die Scheibe, die sich jetzt in Ihrem Fenster befindet, entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Fensters.

Dieses befindet sich in der Regel oben rechts am Fensterflügel hinter der Griffleiste und ist bei geöffnetem Fenster sichtbar.

Anhand der Fenstergröße und des Scheibentyps können Sie der Tabelle den Scheibenpreis - inklusive Anfahrt und Einsatz unseres Kundendiensttechnikers - entnehmen.



- 1 - Fenstertyp
- 2 - Fenstergröße
- 3 - Scheibentyp (letzten 2 Ziffern)
- 4 - Seriennummer

1 Für Fenstertypen: GEL, GDL, GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, GTL, GTU, GIL, GIU, VEA, VEB, VEC - gefertigt bis Mai 2013

Preisangaben: mager = ohne Mehrwertsteuer, fett = einschließlich 19% MwSt. (gerundet auf volle Euro).

Die Preise verstehen sich inkl. der neuen Scheibe und Entsorgung der alten Scheibe sowie Anfahrt und Arbeitszeit des Servicetechnikers, exklusive benötigtes Kleinmaterial.

2 Fenstergröße	ab 2000 bis 2000				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
	102	104*	204	206																		
3 Scheibentypen (Stärke)																						
5-STAR (24 mm) --60* bis 2	249,- 297,-	255,- 304,-	289,- 344,-	290,- 345,-							351,- 418,-	351,- 418,-	412,- 490,-	445,- 529,-	422,- 502,-	465,- 553,-	465,- 553,-	447,- 532,-	503,- 598,-	556,- 661,-	580,- 690,-	634,- 754,-
5-STAR (24 mm) --60* seit 2					244,- 291,-	254,- 302,-	335,- 399,-	279,- 332,-	289,- 344,-	399,- 475,-	351,- 418,-	352,- 419,-	412,- 490,-	445,- 529,-	422,- 502,-	465,- 553,-	474,- 564,-	447,- 532,-	503,- 598,-	556,- 661,-	580,- 690,-	634,- 754,-
THERMO-STAR (24 mm) --59	206,- 245,-	212,- 252,-	214,- 255,-	226,- 269,-	206,- 245,-	212,- 252,-	231,- 275,-	212,- 252,-	226,- 269,-	244,- 291,-	229,- 273,-	299,- 356,-	313,- 372,-	320,- 381,-	315,- 375,-	325,- 387,-	335,- 399,-	321,- 382,-	342,- 407,-	358,- 426,-	362,- 431,-	374,- 445,-
Energiespar (16 mm)	278,- 331,-	285,- 339,-	289,- 344,-	297,- 354,-							301,- 358,-	367,- 437,-	377,- 448,-	383,- 456,-	377,- 448,-	388,- 462,-	399,- 475,-	383,- 456,-	394,- 469,-	417,- 496,-	421,- 501,-	

* 5-STAR-Scheibe nicht möglich für Fenstertyp GHL 104!

Wichtige Hinweise:

In den folgenden Fällen wird beim Scheibenaustausch Zusatzmaterial benötigt, welches noch nicht im Endpreis berücksichtigt ist:

Für den Austausch einer 16-mm-Scheibe gegen eine Scheibe mit 24 mm Stärke wird zusätzlich ein Umrüstsatz benötigt.

Für den Austausch einer 16-mm- oder THERMO-STAR-Scheibe gegen eine 5-STAR-Scheibe werden bei VELUX Klapp-Schwing-Fenstern stärkere Federn benötigt.

Bei zerstörter Außenscheibe wird gegebenenfalls eine neue Glasabdeckung benötigt. Preise erhalten Sie telefonisch über uns.

Sollten Sie Ihre Fenstergröße oder Ihren Scheibentyp nicht in diesem Dokument wiederfinden, setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Kontakt Dachfenster Service Gerstenberg GbR:

Telefon: 05222 / 21200
 Mobil: 0171 / 4868648 (auch via WhatsApp)
 E-Mail: info@dachfenster-service.de

